
- z. Bsp.
- Stillstandszeiten
- Kundenbeanstandungen, ppm-Analysen
- Umsatzrendite
- Hubzahl
- Fremdarbeitskosten
- Werkzeugverschleiß
- Durchlaufzeiten
- Kundenzufriedenheit
- Mitarbeiterzufriedenheit
- etc.
Mai
Juni
Juli
- Überprüfung der Wirksamkeit mit SOLL-/IST-Vergleich
- Pareto-Analyse zu Fehlerart und -häufigkeit
2750 Teile
1500 Teile
1300 Teile
gratig
gebrochen
Loch fehlt
- Fischgrät-Diagramm
Probleme erkennen & eingrenzen
1
Problem analysieren
2
Potentielle Lösungen erarbeiten
3
Lösung wählen & planen
4
Lösung umsetzen
5
Lösung beurteilen
6
PLP
- Brainstorming
- Kartenabfragetechnik
- Zurufabfrage
- Aktionsliste erstellen und umsetzen
- Prioritätenmatrix
HÖRNLEIN
Bewertungskriterium
Potentielle Lösungen
Gesamteinstufung der Lösung